

г. Екатеринбург

«21» декабря 2022 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Булатовым Н.В.

(ФИО)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ОТИС лифт"

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ"

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зав.) 56011. Адрес установки г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 173, п. 1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата а проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативно документа
1		
2		
3		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
« . » 201 г. (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий


Таблица 2

Номер результат а проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Износ КВШ близок к предельнодопустимому	Руководство по эксплуатации	
2			
3			
4			

* Заполняется в формате - до " " 20 г.

Специалист

(подпись, штамп)



Булатов Н.В.
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

Реряков П.С.
(ФИО)

представитель специализированной лифтовой организации

(подпись)

(ФИО)

г. Екатеринбург

«11» мая 2023 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Булатовым Н.В.

(ФИО)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,

ООО "ОТИС лифт"

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ"

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зав.) 35838. Адрес установки г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 173, п. 1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта.

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1		
2		
3		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
« » 201 г. (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий


Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Износ КВШ близок к предельнодопустимому	Руководство по эксплуатации	
2			
3			
4			

* Заполняется в формате - до " " 20 г.

Специалист _____

(подпись, штамп)



(Булатов Н.В.)

(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены
представитель владельца лифта _____

(подпись)

(ФИО)

представитель специализированной лифтовой организации _____

(подпись)

(ФИО)

Испытательная лаборатория ООО «ИКЦ УралЛифт»
 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107, офис 511, тел./ факс 389-03-63
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛЛ04

г. Екатеринбург

«11» мая 2023 г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Булатовым Н.В.

(ФИО)

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО "ОТИС лифт"

(наименование организации, должность, ФИО)

и представителя владельца лифта ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ"

(наименование организации, должность, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег. зав.) 35839. Адрес установки г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 173, п. 2

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата а проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж.	Обозначение нормативного документа
1		
2		
3		
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	« <u> </u> » <u> </u> 20 <u> </u> г.	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Номер результата а проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Суммарный люфт редуктора близок к предельнодопустимому	Руководство по эксплуатации	
2			
3			
4			

* Заполняется в формате - до " " 20 г.

Специалист _____
 (подпись, штамп)

ООО "ИКЦ УралЛифт"
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ

Булатов Н.В.
 (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
 представитель владельца лифта _____

(подпись)

Герасимов Р.С.
 (ФИО)

представитель специализированной лифтовой организации _____

(подпись)

 (ФИО)

АКТ

Обследования оборудования

на объекте Управляющая компания «Созвездие»
по адресу ул. 8 марта, дом 173, подъезд 1
заводской № 35838
Лифт грузопассажирский
Грузоподъемность – 630кг

«11» мая 2023 г.

г. Екатеринбург

Комиссия в составе:

1. Люханов А.А.
2. Редоров Р.С.
(ф.и.о.)
3. _____

Прораб ООО «Метеор Лифт»

г. менеджер ООО «Созвездие»
(должность)

составили настоящий акт о том, что

«11» мая 2023 г. при проверке лифтового оборудования по указанному адресу установлено следующее:

Выход из строя электромагнитных контакторов включения главного привода, расположенных в станции управления (прогорание силовых контактов). При попытке начала движения кабины, на лебедке срабатывает электромагнит тормоза, но вращения электродвигателя не происходит в виду недостаточного напряжения поступающего на обмотку статора.

Причиной выхода из строя является длительная эксплуатация электромагнитных контакторов.

Для восстановления нормальной работы лифта необходима замена силовых контакторов станции управления.

Подписи членов комиссии:

Люханов А.А.
(подпись)

Редоров Р.С.
(ф.и.о.)