

Исх. № 512 от 18.12.2024

Директору ООО «УК «Созвездие»


Молотилову В.В.

Уважаемый Владимир Васильевич !

В ходе проверки оборудования лифта г/п 1600 кг зав.№TS2310069-2016(160864) установленного по адресу : г. Екатеринбург , ул. Белинского , д. 177А/3 25.08.2024 года, был выявлен обрыв пряди на одном из тяговых канатов. Требуется замена всех тяговых канатов в количестве 10 штук. Эксплуатация лифта небезопасна. Лифт остановлен.

Предлагаем к поставке канат лифтовой марки Gustav Wolf PAWO F7 8x19W-IWRC 40.6 kHV. Диаметр каната 8 мм. Стоимость одного погонного метра составляет 297 рублей с учетом НДС . Для восстановления работоспособности лифта г/п 1600 кг зав.№TS2310069-2016(160864) необходимо заменить 10 отрезков по 203 метра каждый . Итого общая стоимость каната получается $10 \cdot 203 \cdot 297 = 602910$ рублей с НДС . Стоимость работ по замене канатов – 180 000 рублей с НДС. Общая стоимость составляет 789910 рублей с НДС. Срок поставки каната – до 30 рабочих дней. Срок выполнения работ – 7 рабочих дней .

Главный инженер



Д.А. Крестовских